

Dichtsatz 610008

Hitachi Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	
Nutring	NR050.00x 70.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O094.50x 3.00 90Shore	O099.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK100.00x 84.50x 6.30	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik