

Dichtsatz 610011

Hitachi Ø055 Ø095



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS	
Nutring	NR055.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O089.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30	SR092.00x 97.00x 1.60
Kolbendichtung	GK095.00x 79.50x 6.30	
O-Ring Kolben	O025.40x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik