

Dichtsatz 610018

Hitachi Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x 9.00
Stützring	SR070.00x 85.00x 3.00
Schockdichtung	NR070.00x 85.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.30
Kolbendichtung	GK100.00x 84.50x 6.30
O-Ring Kolben	
Stützring	SR100.00x 95.00x 2.50
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 6.00 HGW FR100.00x 92.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik