## Dichtsatz 610022

Hitachi Ø075 Ø110



## Zusammenstellung des Dichtsatzes **Abstreifer** A075.00x 89.00x 8/11 AS NR075.00x 90.00x 9.00 **Nutring** SR075.00x 90.00x 3.00 Stützring GS075.00x 90.50x 6.30 Schockdichtung Führungselement Stange O-Ring Stangenführung O099.50x 3.00 90Shore SR105.00x110.00x 1.30 Stützring Kolbendichtung GK110.00x 89.00x 8.10 **O-Ring Kolben** Stützring SR105.00x100.00x 2.50 FR110.00x105.00x 8.00 HGW FR110.00x102.00x 6.00 PTFE Führungselement Kolben

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG Gewerbezone 31 6018 Buttisholz

**Diverse** 

Tel. 041 984 10 84 info@birrer-hydraulik.ch www.birrer-hydraulik.ch

