

Dichtsatz 610025

Hitachi Ø080 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS		
Nutring	NR080.00x 95.00x 9.00		
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00		
Schockdichtung	GS080.00x 95.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O114.00x 5.70 90Shore	O129.50x 3.00 90Shore	O124.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.80	SR125.00x135.00x1.80	
Kolbendichtung	KE125.00x103.00x15.00		
O-Ring Kolben			
Stützring			
Führungselement Kolben			
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik