

# Dichtsatz 610038

Hitachi Ø095 Ø150



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x109.00x 8/11 AS		
<b>Nutring</b>	NR095.00x115.00x12.00		
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00		
<b>Schockdichtung</b>	GS095.00x110.10x 6.30		
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O149.00x 5.70 90Shore	O124.50x 3.00 90Shore	O119.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR150.00x160.00x1.80		
<b>Kolbendichtung</b>	KE150.00x128.00x15.00		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>			
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik