

# Dichtsatz 610044

Hitachi Ø110 Ø170



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A110.00x126.00x 9/13 AS	
<b>Nutring</b>	NR110.00x130.00x12.00	
<b>Stützring</b>	SR110.00x130.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	GS110.00x125.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O154.00x 5.70 90Shore	O117.00x 5.34 90Shore
<b>Stützring</b>	SR160.00x170.00x 1.90	
<b>Kolbendichtung</b>	GK170.00x149.00x8.10	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik