

# Dichtsatz 610045

Hitachi Ø115 Ø150



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A115.00x131.00x 9/12 AS
<b>Nutring</b>	NR115.00x135.00x12.00
<b>Stützring</b>	SR115.00x135.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	GS115.00x130.50x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O144.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR145.00x150.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK150.00x129.00x 8.10
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik