

Dichsatz 610082

Hitachi Ø060 Ø095



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 74.00x 8/11 AS
Nutring	NR060.00x 75.00x 9.00
Stützring	SR060.00x 75.00x 3.00
Schockdichtung	NR060.00x 75.50x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O095.00x 3.00 70Shore O090.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.25
Kolbendichtung	GK095.00x 79.50x 6.30 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik