

Dichsatz 610089

Hitachi Ø070 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	NR070.00x 85.00x 9.00	
Stützring		
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O120.00x 3.00 70Shore	O115.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR115.00x120.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring	FR120.00x114.00x 3.00	
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 8.00 WR	FR120.00x112.00x 8.00 PTFE2
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik