

# Dichtsatz 610098

Hitachi Ø085 Ø120



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x 9.00
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR085.00x100.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x120.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK120.00x 99.00x 8.10 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	FR120.00x114.00x 3.00
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x115.00x 8.00 HGW    FR120.00x112.00x 8.00 PTFE2
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung Ø75mm

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik