

Dichsatz 610109

Hitachi Ø100 Ø145



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	N100.00x115.00x 9.00
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00
Schockdichtung	NR100.00x115.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O140.00x 3.00 PU
Stützring	
Kolbendichtung	K145.00x122.00x16.00 I-Q
O-Ring Kolben	
Stützring	FR145.00x138.00x 9.60 HGW
Führungselement Kolben	FR145.00x137.00x 9.50 PTFE2
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik