

# Dichtsatz 610111

Hitachi Ø115 Ø170



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A115.00x131.00x 9/12 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR115.00x135.00x12.00
<b>Stützring</b>	SR115.00x135.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR115.00x130.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR115.00x130.00x14.80 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O159.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR160.00x170.00x 1.80
<b>Kolbendichtung</b>	GK170.00x149.00x 8.10 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR170.00x165.00x 9.60 HGW    FR170.00x162.00x 9.50 PTFE2 LBB115.00x120.00x35.00
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik