

# Dichtsatz 610114

Hitachi Ø115 Ø170



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A115.00x131.00x 9/12 AS-DKB
<b>Nutring</b>	N115.00x130.00x 9.00
<b>Stützring</b>	SR115.00x130.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR115.00x130.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O164.70x 3.53 PU
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	K170.00x147.00x16.00 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR170.00x162.00x15.00 HGW FR170.00x162.00x 9.50 PTFE2
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik