


Dichtsatz 610319

Volvo Ø050 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O063.09x 3.53 90Shore O068.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR063.09x 3.53
Kolbendichtung	GK070.00x 57.00x 6.30 GWK
O-Ring Kolben	O050.39x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik