

Dichtsatz 610320

Volvo Ø050 Ø075



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	
Nutring	NR050.00x 60.00x 8.00	
Stützring	SR050.00x 60.00x 3.00	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O064.20x 5.70 90Shore	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring		
Kolbendichtung	GK075.00x 54.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O038.10x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR075.00x 70.00x19.80 HGW FR075.00x 67.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik