


Dichtsatz 610321

Volvo Ø050 Ø080



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x15.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30
Kolbendichtung	K080.00x 60.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O038.10x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik