


# Dichtsatz 610324

Volvo Ø050 Ø095



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 58.00x 4/7 AP-P38
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x10.00
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GSS050.00x 65.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.00x 55.00x24.80 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 90Shore      O104.00x 2.50 70Shore
<b>Stützring</b>	SR088.50x 3.53
<b>Kolbendichtung</b>	GK095.00x 74.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O050.00x 3.50 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR095.00x 90.00x 9.70 HGW
<b>Diverse</b>	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik