


Dichtsatz 610327

Volvo Ø050 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR050.00x 56.00x29.30 HGW
O-Ring Stangenführung	O104.50x 3.00 90Shore O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR105.00x110.00x1.30
Kolbendichtung	K110.00x 85.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O032.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Madenschraube M6x12 Sicherungsring

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik