

# Dichtsatz 610328

Volvo Ø055 Ø080



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 8/11 AS
<b>Nutring</b>	NR055.00x 71.00x12.00
<b>Stützring</b>	SR055.00x 71.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR055.00x 70.50x 5.80
<b>Führungselement Stange</b>	LBB055.00x 60.00x35.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.20x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 2.00
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 64.50x 6.30 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O044.04x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR044.04x 3.53
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 75.00x19.60 HGW FR080.00x 72.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik