


Dichsatz 610329

Volvo Ø055 Ø085



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A055.00x 63.00x 4/7 AP-P38		
Nutring	NR055.00x 70.00x12.00		
Stützring			
Schockdichtung	GSS055.00x 70.10x 6.30		
Führungselement Stange	FR055.00x 60.00x24.80 HGW		
O-Ring Stangenführung	O075.80x 3.53 90Sohre	O079.50x 3.00 90Shore	O082.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR075.80x 3.53	SR080.00x 85.00x 1.50	
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30 GWK		
O-Ring Kolben	O046.00x 3.00 90Shore		
Stützring			
Führungselement Kolben	FR085.00x 80.00x 9.70 HGW		
Diverse	Madenschraube M10x16		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik