


# Dichsatz 610332

Volvo Ø060 Ø090



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A060.00x 70.00x 7/10 AS	A060.00x 70.00x 7.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR060.00x 70.00x10.00	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	FR060.00x 65.00x17.70 HGW	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O084.50x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR085.00x 90.00x 1.30	
<b>Kolbendichtung</b>	K090.00x 70.00x22.40/35.10	
<b>O-Ring Kolben</b>	O034.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik