


Dichtsatz 610335

Volvo Ø060 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10 AS	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR060.00x 66.00x29.30 HGW	
O-Ring Stangenführung	O104.50x 3.00 90Shore	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR105.00x110.00x 1.30	
Kolbendichtung	K110.00x 85.00x22.40/35.10	
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore	O047.22x 3.53 90Shore
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse	Sicherungsring	Madeschraube M6x12

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik