

# Dichsatz 610337

Volvo Ø063 Ø125



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A063.00x 75.00x 7/10 AS
<b>Nutring</b>	NR063.00x 78.00x11.50
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR063.00x 68.00x 9.70 HGW    FR063.00x 68.00x24.80 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O114.10x 5.70 90Shore    O124.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x125.00x 1.70
<b>Kolbendichtung</b>	GK125.00x104.00x 8.10 GKW
<b>O-Ring Kolben</b>	O062.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR062.00x 67.00x 1.70
<b>Führungselement Kolben</b>	FR125.00x120.00x 8.00 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik