


Dichtsatz 610338

Volvo Ø065 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

| | |
|-------------------------------|--|
| Abstreifer | A065.00x 73.00x 4/7 AP-P38 |
| Nutring | NR065.00x 80.00x12.00 |
| Stützring | |
| Schockdichtung | GS065.00x 80.10x 6.30 |
| Führungselement Stange | FR065.00x 70.00x19.30 HGW |
| O-Ring Stangenführung | O113.89x 3.53 90Shore O120.37x 2.62 90Shore |
| Stützring | SR113.89x 3.53 |
| Kolbendichtung | GK120.00x 99.00x10.50 GKW |
| O-Ring Kolben | O064.00x 3.00 90Shore |
| Stützring | |
| Führungselement Kolben | FR120.00x115.00x 9.70 HGW |
| Diverse | Madenschraube M10x16 |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik