

Dichtsatz 610341

Volvo Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A060.00x 70.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS070.00x 80.70x 4.20	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O094.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR095.00x100.00x 1.30	
Kolbendichtung	K100.00x 86.00x18.00	
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR035.00x 40.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR100.00x 93.00x16.70 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik