

Dichsatz 610342

Volvo Ø070 Ø105



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | |
|-------------------------------|--|
| Abstreifer | A070.00x 84.00x 8/11 AS |
| Nutring | NR070.00x 85.00x10.00 |
| Stützring | SR070.00x 85.00x 3.00 |
| Schockdichtung | NR070.00x 85.50x 5.80 |
| Führungselement Stange | LBB070.00x 75.00x40.00 |
| O-Ring Stangenführung | O094.20x 5.70 90Shore |
| Stützring | SR095.00x105.00x 1.90 |
| Kolbendichtung | GK105.00x 84.00x 8.10 OK |
| O-Ring Kolben | O054.20x 5.70 90Shore |
| Stützring | |
| Führungselement Kolben | FR105.00x 99.00x14.80 HGW FR105.00x 97.00x 6.00 PTFE |
| Diverse | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik