

Dichtsatz 610343

Volvo Ø070 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A070.00x 80.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS070.00x 80.70x 4.20	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O099.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR100.00x110.00x 1.70	
Kolbendichtung	GK110.00x 89.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O069.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR110.00x103.00x13.70 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik