


Dichtsatz 610344

Volvo Ø070 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x12.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O109.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR110.00x120.00x 1.70
Kolbendichtung	K120.00x 95.00x22.50/35.10 II
O-Ring Kolben	O049.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR120.00x114.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik