


# Dichtsatz 610353

Volvo Ø080 Ø125



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 90.00x 7/10 AS
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x11.50
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR080.00x 85.00x17.70 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O114.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x125.00x 1.70
<b>Kolbendichtung</b>	K125.00x110.00x18.00 Spez. GK125.00x104.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR125.00x118.00x16.70 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik