

Dichtsatz 610354

Volvo Ø080 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS
Nutring	NR080.00x 95.00x10.00
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	NR080.00x 95.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB080.00x 85.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	GK125.00x104.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O064.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x119.00x14.80 HGW FR125.00x117.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik