

# Dichtsatz 610358

Volvo Ø080 Ø160



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 90.00x 7/10 AS	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x12.00	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GSS080.00x 95.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>	FR080.00x 85.00x17.70 HGW	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O144.00x 8.40 70Shore	
<b>Stützring</b>	SR145.00x160.00x 2.10	
<b>Kolbendichtung</b>	K160.00x145.00x12.50	
<b>O-Ring Kolben</b>	O079.50x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR080.00x 85.00x 1.30	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR160.00x153.00x29.80 HGW	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik