

Dichtsatz 610359

Volvo Ø080 Ø170



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS
Nutring	NR080.00x100.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O154.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR155.00x170.00x 2.70
Kolbendichtung	K170.00x140.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	O052.00x 3.00 90Shore O054.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik