

# Dichtsatz 610372

Volvo Ø100 Ø140



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Abstreifer</b>             | A100.00x110.00x 7/10 AS                             |
| <b>Nutring</b>                | NR100.00x120.00x12.00                               |
| <b>Stützring</b>              |   |
| <b>Schockdichtung</b>         |   |
| <b>Führungselement Stange</b> | FR100.00x107.00x17.70 HGW FR100.00x108.00x17.70 HGW |
| <b>O-Ring Stangenführung</b>  | O129.00x 5.70 90Shore                               |
| <b>Stützring</b>              | SR130.00x140.00x 1.70                               |
| <b>Kolbendichtung</b>         | K140.00x125.00x18.00 spez.                          |
| <b>O-Ring Kolben</b>          | O099.50x 3.00 90Shore                               |
| <b>Stützring</b>              |   |
| <b>Führungselement Kolben</b> | FR140.00x133.00x24.80 HGW                           |
| <b>Diverse</b>                |   |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik