

# Dichtsatz 610374

Volvo Ø100 Ø145



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x114.00x 8/11 AS
<b>Nutring</b>	NR100.00x115.00x10.00
<b>Stützring</b>	SR100.00x115.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR100.00x115.50x 5.80
<b>Führungselement Stange</b>	LBB100.00x105.00x40.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O134.00x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR135.00x145.00x 2.00
<b>Kolbendichtung</b>	GK145.00x124.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O089.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR090.00x 95.00x 1.30
<b>Führungselement Kolben</b>	FR145.00x138.00x19.80 HGW FR145.00x137.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik