

Dichtsatz 610375

Volvo Ø105 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A105.00x121.00x 9/12 AS
Nutring	NR105.00x125.00x15.00
Stützring	SR105.00x125.00x 3.00
Schockdichtung	NR105.00x120.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB105.00x110.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O139.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x19.80 HGW FR150.00x142.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik