

# Dichsatz 610397

Volvo Ø050 Ø090



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 60.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.00x 65.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.00x 55.00x15.70 HGW 2x
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O084.50x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR085.00x 90.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	K090.00x 70.00x22.40/35.10
<b>O-Ring Kolben</b>	O039.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik