

# Dichsatz 610398

Volvo Ø050 Ø100



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 60.60x 5/7 AP
<b>Nutring</b>	NR050.00x 58.00x 8.00x UNI
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS050.00x 60.70x 4.20
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.00x 55.00x 14.80 HGW FR050.00x 55.00x 9.70 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.50x 3.00 90Shore 2x
<b>Stützring</b>	SR095.00x100.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 84.50x 6.30 GK-2
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR100.00x 95.00x14.70 HGW 2x
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik