

Dichsatz 610399

Volvo Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS-PU
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x 29.80 HGW FR050.00x 55.00x 5.60 HGW
O-Ring Stangenführung	O091.67x 3.53 90Shore O100.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR091.67x 3.53
Kolbendichtung	GK100.00x 84.50x 6.30 GK-2
O-Ring Kolben	O050.39x 3.50 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 9.70 HGW 2x
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik