

Dichsatz 610401

Volvo Ø060 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 68.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR060.00x 75.00x10.00 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	GS060.00x 75.10x 6.30
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x24.80x HGW
O-Ring Stangenführung	O082.14x 3.53 90Shore 2x O088.00x 2.00 70Shore
Stützring	SR082.14x 3.53 2x
Kolbendichtung	GK090.00x 74.50x 6.30 GWK-9
O-Ring Kolben	O050.00x 3.00 90Shore 2x
Stützring	
Führungselement Kolben	FR090.00x 85.00x 9.70 HGW 2x
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik