

Dichsatz 610402

Volvo Ø060 Ø105



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 68.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR060.00x 75.00x10.00 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	GS060.00x 75.10x 6.30
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x24.80x HGW
O-Ring Stangenführung	O098.02x 3.53 90Shore O104.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR098.02x 3.53
Kolbendichtung	GK105.00x 89.50x 6.30 GWK-9
O-Ring Kolben	O060.33x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR105.00x100.00x 9.70 HGW 2x
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik