

Dichsatz 610405

Volvo Ø060 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 68.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR060.00x 75.00x10.00 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	GS060.00x 75.10x 6.30
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x24.80x HGW
O-Ring Stangenführung	O113.89x 3.53 90Shore O120.32x 2.62 70Shore
Stützring	SR113.89x 3.53
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O060.33x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik