

Dichsatz 610407

Volvo Ø060 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10 AS-PU	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00 UNI/L	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR060.00x 66.00x 29.80 HGW	
O-Ring Stangenführung	O114.20x 5.70 70Shore 2x	O126.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70 3x	
Kolbendichtung	K125.00x100.00x25.40/38.10	
O-Ring Kolben	O039.50x 3.00 70Shore	O043.00x 3.00 90Shore
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik