

Dichsatz 610408

Volvo Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	NR070.00x 85.00x10.00 UNI	
Stützring		
Schockdichtung	NR070.00x 85.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O089.20x 5.70 90Shore	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.30	
Kolbendichtung	K100.00x 79.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O059.20x 5.70 90Shore	
Stützring	SR060.00x 70.00x 1.70	
Führungselement Kolben	FR100.00x 94.00x14.80 HGW	FR100.00x 92.00x 6.30 PTFE
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik