

Dichsatz 610413

Volvo Ø070 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50 UNI/L Sicherungsring 70.00x 87.00x 3/7
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR070.00x 76.00x39.50 HGW
O-Ring Stangenführung	O129.10x 5.70 70Shore O140.00x 3.00 90 Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.70
Kolbendichtung	K140.00x115.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	O049.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR140.00x134.00x12.50 WR
Diverse	Madenschraube M8x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik