

Dichtsatz 610415

Volvo Ø075 Ø115



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR075.00x 90.00x10.00 UNI
Stützring	SR075.00x 90.00x 3.00
Schockdichtung	NR075.00x 90.10x 6.30
Führungselement Stange	LBB075.00x 80.00x 40.00
O-Ring Stangenführung	O104.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR105.00x115.00x 1.90
Kolbendichtung	GK115.00x 94.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O059.1x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR115.00x109.00x15.00 HGW FR115.00x107.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik