

Dichtsatz 610420

Volvo Ø080 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS
Nutring	NR080.00x100.00x12.00 UNI/L Sicherungsring 80.00x102.00x3/6
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR080.00x 86.00x49.20 HGW
O-Ring Stangenführung	O149.10x 5.70 70Shore O150.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR150.00x158.00x 1.70
Kolbendichtung	K160.00x130.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	O060.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR160.00x154.00x18.80 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik