

Dichtsatz 610423

Volvo Ø090 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-1
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x24.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O144.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR145.00x160.00x 2.10 H-PU
Kolbendichtung	GK160.00x139.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O090.00x 5.00 PU
Stützring	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x24.80 HGW 2x
Diverse	4 x AS090.00x100.00x 7.00 AS-HDW

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik