

Dichsatz 610424

Volvo Ø090 Ø180



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abstreifer | A090.00x100.00x 7/10 AS | A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW |
| Nutring | NR090.00x105.00x11.50 UNI/L | |
| Stützring | | |
| Schockdichtung | GS090.00x105.10x 6.30 GSS-1 | |
| Führungselement Stange | FR090.00x 96.00x24.70 HGW | |
| O-Ring Stangenführung | O165.00x 8.40 70Shore | |
| Stützring | SR165.00x180.00x 2.10 | |
| Kolbendichtung | GK180.00x159.00x 8.10 OK | |
| O-Ring Kolben | O090.00x 5.00 PU | |
| Stützring | | |
| Führungselement Kolben | FR180.00x173.00x24.80 HGW | |
| Diverse | | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik