

Dichtsatz 610426

Volvo Ø095 Ø135



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR095.00x110.00x10.00 UNI
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00
Schockdichtung	NR095.00x110.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O124.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR125.00x135.00x 1.90
Kolbendichtung	GK135.00x114.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O079.10x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR135.00x128.00x25.00 HGW FR135.00x127.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik